


Contraintes du sol et du sous-sol
Commune d'Epiais-Rhus



Sources : ©IGN-BD TOPO 2016 - ©IGN-BD PARCELLAIRE ©2014, DDT56 (CSSS, 11_2016)
Inspection Générale des Carrières
Auteur : DDT56 - BVA/TPG
Date : 21 février 2017

Attention :

Les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau. L'imprécision des courbes de niveau sur la BD Topo peut en être la cause.

- Axes de ruissellement temporaire lors d'orages
- Alluvions tourbeuses compressibles
- Secteurs susceptibles d'être soumis à la dissolution naturelle du gypse

- Limite communale
- Cours d'eau
- Surface d'eau ou bassin

Plan de prévention des risques

PPRN-MT d'Epiais-Rhus - Approuvé le : 09/01/2017

Carrières souterraines, dissolution du gypse, retrait-gonflement des sols argileux

